

2019年補給部品《供給停止機種》のお知らせ

標記の件、弊社商品の補給部品につきまして、「補給部品供給年限（10年）」を経過し、補給部品供給を停止した機種を、下記の様にお知らせ致します。

補給部品の供給年限につきましては、通商産業省と建設省（現 経済産業省、国土交通省）の指導により、1998年3月に（社）日本建設機械工業会が定めた「建設機械補修用部品の供給の円滑化に関するガイドライン」に基づき設定しております。

何卒、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。

記

1. 供給停止機種

「2019年補給部品供給停止機種一覧表」の通り
(添付資料をご参照願います)

2. 今回供給停止機種

24機種

(添付資料○印をご参照願います)

(今回停止機種を含めた供給停止機種は全402機種です)

3. その他

① 2020年の供給停止予定機種はございません。

② 供給停止年限前でも、購入先の生産打ち切り等により物理的に供給が困難な特殊部品については、納期・価格等についてご相談させていただく場合がございます。

③ 供給年限経過後でも、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

以上

補給部品供給停止機種（2019年末時点）のお知らせ

弊社商品の補給部品につきましては、（社）日本建設機械工業会のガイドラインに基づき供給年限が設定されております。補給部品供給年限（10年間）を経過し、補給部品供給を停止した機種を下記に示します。

注1）供給年限内であっても、特殊品につきましては別途ご相談させていただく場合がございます。
注2）供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合はご相談させていただきます。

供給停止機種一覧 <機種コード順>													※○印は、今回供給停止となった機種	
ACD4	D805	KL100	RZ150	SH060	SH300	SP150	○ SV08B	U165	U276	U384	U462	○ U556	UJ065	
AKA3	D901			SH070	SJ126	SP151	SV090	U166	U277	U389	U463	U570	UJ066	
ASC1	D902	L300	S03WA	SH07A	○ SJ16A	SP180	SV091	U171	U285	U393	U467	UJ001	UJ067	
ASC2	D903	L301	S04WA	SH080	SK099	SP181	SV093	U172	U295	U395	U468	UJ002	UJ068	
ASL4	○ D904		S122	SH081	SK09A	SP210	SV120	U176	U305	U397	U469	UJ005	UJ069	
		M06GA	SC050	SH082	SK10A	SP250	SV123	U178	U307	U398	U470	UJ012	UJ070	
B163	E600	M09MA	SC060	SH090	○ SK10B	SP251	SW130	U179	U310	U399	U471	UJ015	UJ072	
B164		M10UA	SC061	SH099	○ SK11B	SP25A	SX015	U188	U316	U402	U472	UJ016	UJ073	
B165	F301	M13UA	SC080	○ SH09A	SK120	SP280	SZ040	U193	U317	U405	U476	UJ017	UJ074	
B240	F302		SC081	SH100	SK125	SR07A	SZ060	U197	U319	U406	U477	UJ018	UJ075	
B241	F303	PR250	○ SC082	SH105	SK126	SR090	SZ090	U205	U321	U407	○ U479	UJ021	UJ076	
B242	F304		SC085	○ SH106	SK130	SR120	SZ130	U210	U325	U408	U481	UJ023	UJ080	
B301	F30A	R501	SC090	SH110	SK150	SR121		U221	U327	U413	U482	UJ024	UJ081	
	F400	RB502	SC092	SH120	SK165	SR123	TB502	U225	U330	U414	U485	UJ026	UJ082	
D100	F503	RD502	SC100	SH121	SK200	SR12A	TG100	U228	U331	U418	U486	UJ027	UJ084	
D150	F505	RH125	SC101	SH125	SK240	SR181	TK300	U229	U332	U419	U499	UJ029	UJ085	
D200	F506	RM03A	SC102	SH130	○ SK260	SR182	TK301	U232	U334	U420	U500	UJ034	UJ086	
D301	F507	○ RM03B	SC103	SH135	SL06A	SR210	TV050	U240	U335	U424	U501	UJ036	UJ087	
D400	FL170	RM040	SC105	SH136	SL100	○ SS10A	TV091	U242	U336	U431	U502	UJ037	UJ088	
D500	FL171	RMU04	SC110	SH137	SL120	SV020	TV120	U246	U341	U432	U503	UJ040	UJ091	
D501	FR050	RV040	SC122	SH138	SL121	SV021	TV121	U248	U343	U437	U505	UJ041	○ UJ093	
D502	FR300	RV041	SC124	SH140	SM05A	SV030	TW250	U252	U345	U438	U506	UJ042	UJ095	
D702	FR304	RV060	SC150	○ SH145	SN130	SV03A	TW251	U254	U346	U439	U507	UJ044	UJ097	
D703	FV050	RV091	SC300	SH150	SN140	○ SV03B	TZ130	U257	U348	U441	U514	UJ045	UJ098	
D704		RV093	SC400	SH151	○ SN145	SV040	TZ15A	U261	U360	U442	U515	UJ046		
D705	K100	RV120	SC40A	○ SH15A	○ SN15A	SV041		U262	U364	U443	○ U519	UJ047		
D706	K200	RV121	○ SE08A	SH165	SP090	SV060	U014	U264	U366	U448	U524	UJ054		
D801	KA100	RV123	○ SE08B	SH200	SP120	SV061	U046	U268	U370	U456	U530	UJ055		
D803	KA400	RX04A	SF44A	SH202	SP121	SV06A	U081	U269	U371	U460	U533	UJ056		
D804	KB360	RZ090	SH050	SH203	○ SP12A	○ SV06B	U140	U273	U383	U461	U553	UJ062		