

2022年補給部品《供給停止機種》のお知らせ

標記の件、弊社商品の補給部品につきまして、「補給部品供給年限（10年）」を経過し、補給部品供給を停止した機種を、下記の様にお知らせ致します。

補給部品の供給年限につきましては、通商産業省と建設省（現 経済産業省、国土交通省）の指導により、1998年3月に（社）日本建設機械工業会が定めた「建設機械補修用部品の供給の円滑化に関するガイドライン」に基づき設定しております。

何卒、ご理解を賜ります様お願い申し上げます。

記

1. 供給停止機種

「2022年補給部品供給停止機種一覧表」の通り
(添付資料をご参照願います)

2. 今回供給停止機種

2022年の供給停止機種は13機種です

(供給停止機種は全419機種です)

3. その他

① 2023年の供給停止予定機種は14機種でございます

② 供給停止年限前でも、購入先の生産打ち切り等により物理的に供給が困難な特殊部品については、納期・価格等についてご相談させていただく場合がございます

③ 供給年限経過後でも、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます

以上

補給部品供給停止機種（2022年末時点）のお知らせ

弊社商品の補給部品につきましては、（社）日本建設機械工業会のガイドラインに基づき供給年限が設定されております。補給部品供給年限（10年間）を経過し、補給部品供給を停止した機種を下記に示します。

注1) 供給年限内であっても、特殊品につきましては別途ご相談させていただく場合がございます。
注2) 供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合はご相談させていただきます。

供給停止機種一覧 〈機種コード順〉													※○印は、今回供給停止となった機種
ACD4	D901	L300	S03WA	SH07A	SJ16A	SP151	SV091	U165	U276	U389	U467	○ U584	UJ054
AKA3	D902	L301	S04WA	SH080	SK099	SP180	SV093	U166	U277	U393	U468	○ U595	UJ055
ASC1	D903	○ LX04A	S122	SH081	SK09A	SP181	SV120	U171	U285	U395	U469	U600	UJ056
ASC2	D904		SC050	SH082	SK10A	SP210	SV123	U172	U295	U397	U470	○ U644	UJ062
ASL4		M06GA	SC060	SH090	SK10B	SP250	SW130	U176	U305	U398	U471	○ U655	UJ065
	E600	M09MA	SC061	SH099	SK11B	SP251	SX015	U178	U307	U399	U472	○ U656	UJ066
B163		M10UA	SC080	SH09A	SK120	SP25A	SZ040	U179	U310	U402	U476	○ U678	UJ067
B164	F301	M13UA	SC081	SH100	SK125	SP280	SZ060	U188	U316	U405	U477	UJ001	UJ068
B165	F302		SC082	SH105	SK126	SR07A	SZ090	U193	U317	U406	U479	UJ002	UJ069
B240	F303	PR250	SC085	SH106	SK130	SR090	SZ130	U197	U319	U407	U481	UJ005	UJ070
B241	F304		SC090	SH110	SK150	SR120		U205	U321	U408	U482	UJ012	UJ072
B242	F30A	R501	SC092	SH120	SK165	SR121	TB502	U210	U325	U413	U485	UJ015	UJ073
B301	F400	RB502	SC100	SH121	SK200	SR123	TG100	U221	U327	U414	U486	UJ016	UJ074
	F503	RD502	SC101	SH125	SK210	SR12A	TK300	U225	U330	U418	○ U492	UJ017	UJ075
D100	F505	RH125	SC102	SH130	SK240	SR181	TK301	U228	U331	U419	U499	UJ018	UJ076
D150	F506	RM03A	SC103	SH135	SK260	SR182	TV050	U229	U332	U420	U500	UJ021	UJ080
D200	F507	RM03B	SC105	SH136	SL06A	SR210	TV091	U232	U334	U424	U501	UJ023	UJ081
D301	FL170	RM040	SC110	SH137	SL100	SS10A	TV120	U240	U335	U431	U502	UJ024	UJ082
D400	FL171	RMU04	SC122	SH138	SL120	SVO20	TV121	U242	U336	U432	U503	UJ026	UJ084
D500	FR050	RV040	SC124	SH140	SL121	SV021	TW250	U246	U341	U437	U505	UJ027	UJ085
D501	FR300	RV041	SC150	SH145	SM05A	SVO30	TW251	U248	U343	U438	U506	UJ029	UJ086
D502	FR304	RV060	SC300	SH150	SN130	SV03A	TZ130	U249	U345	U439	U507	UJ034	UJ087
D702	FV050	RV091	SC400	SH151	SN140	SVO3B	TZ15A	U252	U346	U441	U514	UJ036	UJ088
D703		RV093	SC40A	SH15A	SN145	SV040	○ TZ15B	U254	U348	U442	U515	UJ037	UJ091
D704	K100	RV120	SE08A	SH165	SN15A	SV041	○ TZ16A	U257	U360	U443	U519	UJ040	UJ093
D705	K200	RV121	SE08B	SH17A	SP090	SV060	○ TZ20A	U261	U364	U448	U524	UJ041	UJ095
D706	K203	RV123	SF44A	SH200	SP120	SV061		U262	U366	U456	U530	UJ042	UJ097
D801	KA100	RX04A		SH202	SP121	SV06A	U014	U264	U370	U460	U533	UJ044	UJ098
D803	KA400	RZ090	SH050	○ SH203	SP12A	SV06B	U046	U268	U371	U461	U553	UJ045	
D804	KB360	RZ150	SH060	SH300	○ SP12CSM	SV08B	U081	U269	U383	U462	U556	UJ046	
D805	KL100		SH070	SJ126	SP150	SV090	U140	U273	U384	U463	U570	UJ047	

☆2023年の供給停止予定機種 [ご参考] ※2023年12月31日をもって供給停止となります

SJ240 SP27AJM SV05CNS SV06C SV06CNL SV06CNS SV08CNL SV08CWL SV10CWL
U491 U625 U645 U651 U652